



**Potrebbero essere disponibili ulteriori informazioni su questo veicolo:
controlla la versione online.**

La storia del tuo veicolo è generata da dati provenienti da varie fonti. Il processo di elaborazione di alcune informazioni potrebbe richiedere fino a 60 secondi. Scansiona il codice QR o [clicca qui](#) per assicurarti di visualizzare tutte le informazioni disponibili.



Report dell'auto usata

BMW X1

Identificativo del veicolo:

GK559HL

Carrozzeria:
Familiare

Tipo di cambio:
Automatico

Cilindrata:
1995 cm³

Tipo di carburante:
Diesel

Potenza del motore a
combustione:
110 kW / 150 CV

Trazione:
Anteriore

Emissioni di CO2 combinate:
147 g/km



Report creato il:

27/09/2025 alle 09:33:06



Scan QR code for [current version](#)

Ultima immatricolazione
nota in Italia



Età del veicolo

**2 anni
10 mesi**

Come utilizzare questo report

Le informazioni di questo report si basano esclusivamente sui dati segnalati a CARFAX e resi disponibili al momento della richiesta. Il report potrebbe quindi contenere lacune o errori. Consigliamo di usare i report CARFAX sempre in combinazione con una prova su strada e un controllo da parte di un/una esperto/a. CARFAX tratta i dati personali esclusivamente in conformità con le leggi e le normative vigenti. Non è possibile in nessun momento trarre conclusioni su informazioni sensibili, quali nomi o indirizzi dei proprietari. I passaggi di proprietà possono includere anche minivolture (trasferimenti temporanei di proprietà ad un rivenditore solitamente per periodi brevi).



Possibili rischi

Danni

Questo veicolo è stato coinvolto in un incidente. Prima dell'acquisto, è consigliabile effettuare un controllo da parte di un'autofficina.

● Incidente

Importazione

Non risulta importato

● Nessun problema rilevato

Vincolo

Il controllo non è ancora stato completato. Aggiorna il report o contatta il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni.

● Nessun dato disponibile



Ipoteca

Il controllo non è ancora stato completato. Aggiorna il report o contatta il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni.

● Nessun dato disponibile

Riepilogo dei danni

26/07/2023 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato posteriore

Gravità del danno:

Lieve

Tipo/causa del danno:

Collisione con un altro veicolo

Segnalato il:

26/07/2023

Segnalato in:

Italia

Proprietari **BETA****Proprietario 1 in Italia**

Anno di acquisto:	2022
Durata dell'utilizzo:	2 anni 7 mesi
Tipo di proprietario:	Persona fisica
Danni segnalati:	26/07/2023

Proprietario 2 in Italia

Anno di acquisto:	2025
Tipo di proprietario:	Aziendale

Storia del veicolo

Data	Dettagli
31/10/2022	Veicolo immatricolato in: Italia Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: persona fisica
26/07/2023	Incidente segnalato in: Italia
09/06/2025	Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: aziendale

Il report di questa auto è basato su una banca dati di oltre 28 miliardi di eventi storici provenienti da 20 paesi europei, Stati Uniti e Canada. Nel complesso, conosciamo oltre un miliardo di veicoli in tutto il mondo.

Dettagli Tecnici	
Motore e prestazioni	
Fuel type	Diesel
Potenza del motore a combustione	110 kW / 150 CV
Emissioni e Consumo	
Consumo combinato	5.583 l/100km
Emissioni di CO2 combinate	147 g/km
Standard europeo delle emissioni	Euro 6
Peso	
Tara	1.650 kg
Massimo carico	500 kg
Peso complessivo	2.150 kg
Dimensioni	
Lunghezza	4.500 mm
Larghezza	1.845 mm
Interasse	2.692 mm
Altre informazioni	
Categoria europea della carrozzeria	M1
Omologazione europea	e1*2018/858*00153*00
Numero di porte	5
Numero di posti a sedere	5

Glossario CARFAX

Gravità del danno - Elevata

I danni con livello di gravità elevato interessano molteplici componenti del veicolo ed è probabile che il funzionamento e/o la sicurezza siano compromessi.

Gravità del danno - Lieve

In genere, i danni lievi sono di tipo estetico (quali ad esempio ammaccature o graffi), nella maggior parte dei casi richiedono solo un intervento di ricondizionamento e di solito non compromettono il funzionamento e/o la sicurezza del veicolo.

Gravità del danno - Media

un danno di media entità può interessare più componenti del veicolo e può comprometterne il funzionamento e/o la sicurezza.

Informazioni disponibili

Un'informazione CARFAX si riferisce a un evento in una data nel passato. È da tenere in considerazione che il report delle vetture di recente immatricolazione tende a includere meno informazioni. Stiamo lavorando costantemente per aggiungere più fonti di dati e informazioni cronologiche. Le informazioni saranno disponibili per 30 giorni dall'acquisto. Se durante questo periodo vengono segnalati nuovi eventi relativi al veicolo, l'utente avrà accesso diretto. Per questo motivo consigliamo di visualizzare il report sempre online, invece di stamparlo.

Ipoteca

Un'ipoteca è una "garanzia" a favore di un creditore su un veicolo appartenente al debitore: i creditori possono tutelarsi iscrivendo un'ipoteca sul veicolo. L'ipoteca crea un vincolo sul veicolo senza impedire al proprietario l'utilizzo e la disposizione/vendita dello stesso. L'ipoteca, una volta iscritta, segue il veicolo fino all'estinzione del credito garantito, anche in presenza di successivi trasferimenti di proprietà.

Possibili rischi

Questa sezione contiene un estratto delle informazioni più importanti della nostra vasta banca dati in riferimento a questo veicolo. Si basa su tutti i dati che ci sono stati comunicati. Ulteriori informazioni su questo veicolo, compresi potenziali problemi, potrebbero non esserci state trasmesse.

Vincolo

Un vincolo è un atto formale che può bloccare l'utilizzo o la vendita di un'auto usata (ad esempio, tra i più comuni: fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, fallimento). Un vincolo può essere attivato in caso di infrazioni al Codice della Strada (ad es. guida in stato di ebbrezza), o al fine di riscuotere i crediti relativi a tasse o tributi non pagati (ad es. mancato pagamento del bollo, mancanza di un'assicurazione valida).