



Report dell'auto usata

VOLVO XC60

Identificativo del veicolo:

GK257CXCarrozzeria:
FamiliareTipo di cambio:
AutomaticoCilindrata:
1969 cm³Veicolo ibrido:
Elettrica, DieselPotenza del motore a
combustione:
145 kW / 197 CVTrazione:
Trazione integrale

Report creato il:

27/09/2025 alle 12:59:06

Scan QR code for [current version](#)Ultima immatricolazione
nota in Italia

Età del veicolo

**3 anni
2 mesi**

Come utilizzare questo report

Le informazioni di questo report si basano esclusivamente sui dati segnalati a CARFAX e resi disponibili al momento della richiesta. Il report potrebbe quindi contenere lacune o errori. Consigliamo di usare i report CARFAX sempre in combinazione con una prova su strada e un controllo da parte di un/una esperto/a. CARFAX tratta i dati personali esclusivamente in conformità con le leggi e le normative vigenti. Non è possibile in nessun momento trarre conclusioni su informazioni sensibili, quali nomi o indirizzi dei proprietari. I passaggi di proprietà possono includere anche minivolture (trasferimenti temporanei di proprietà ad un rivenditore solitamente per periodi brevi).



Possibili rischi

Danni

Questo veicolo ha subito un danno. Prima dell'acquisto, verifica con il venditore se è già stato riparato o effettua un controllo presso un meccanico specializzato.

● Danni

Importazione

Non risulta importato

● Nessun problema rilevato

Vincolo

Nessun fermo amministrativo, né altri vincoli, segnalati per questo veicolo (fonte ACI, informazione ricevuta il 27/09/2025).

[Cos'è un vincolo](#)

● Nessun problema rilevato


Ipoteca

Nessuna ipoteca segnalata per questo veicolo (fonte ACI, informazione ricevuta il 27/09/2025). [Cos'è un'ipoteca](#)

● Nessun problema rilevato

Riepilogo dei danni

16/07/2025 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato destro
- lato anteriore destro
- lato posteriore destro

Gravità del danno:

Lieve

Tipo/causa del danno:

Non disponibile

Segnalato il:

16/07/2025

Segnalato in:

Italia

Proprietari **BETA****Proprietario 1 in Italia**

Anno di acquisto:	2022
Durata dell'utilizzo:	2 anni 11 mesi
Tipo di proprietario:	Persona fisica

Proprietario 2 in Italia

Anno di acquisto:	2025
Tipo di proprietario:	Aziendale
Danni segnalati:	16/07/2025

Storia del veicolo

Data	Dettagli
27/07/2022	Veicolo immatricolato in: Italia Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: persona fisica
02/07/2025	Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: aziendale
16/07/2025	Danni segnalati in: Italia

Il report di questa auto è basato su una banca dati di oltre 28 miliardi di eventi storici provenienti da 20 paesi europei, Stati Uniti e Canada. Nel complesso, conosciamo oltre un miliardo di veicoli in tutto il mondo.

Dettagli Tecnici	
Motore e prestazioni	
Hybrid vehicle	Elettrica, Diesel
Potenza del motore a combustione	145 kW / 197 CV
Potenza motore elettrico	Non disponibile
Potenza totale del sistema	Non disponibile
Emissioni e Consumo	
Standard europeo delle emissioni	Euro 6
Peso	
Tara	1.912 kg
Massimo carico	548 kg
Peso complessivo	2.460 kg
Dimensioni	
Lunghezza	4.708 mm
Larghezza	1.902 mm
Interasse	2.865 mm
Altre informazioni	
Categoria europea della carrozzeria	M1
Omologazione europea	e4*2007/46*1220*17
Numero di porte	5
Numero di posti a sedere	5

Glossario CARFAX

Gravità del danno - Elevata

I danni con livello di gravità elevato interessano molteplici componenti del veicolo ed è probabile che il funzionamento e/o la sicurezza siano compromessi.

Gravità del danno - Lieve

In genere, i danni lievi sono di tipo estetico (quali ad esempio ammaccature o graffi), nella maggior parte dei casi richiedono solo un intervento di ricondizionamento e di solito non compromettono il funzionamento e/o la sicurezza del veicolo.

Gravità del danno - Media

un danno di media entità può interessare più componenti del veicolo e può comprometterne il funzionamento e/o la sicurezza.

Informazioni disponibili

Un'informazione CARFAX si riferisce a un evento in una data nel passato. È da tenere in considerazione che il report delle vetture di recente immatricolazione tende a includere meno informazioni. Stiamo lavorando costantemente per aggiungere più fonti di dati e informazioni cronologiche. Le informazioni saranno disponibili per 30 giorni dall'acquisto. Se durante questo periodo vengono segnalati nuovi eventi relativi al veicolo, l'utente avrà accesso diretto. Per questo motivo consigliamo di visualizzare il report sempre online, invece di stamparlo.

Ipoteca

Un'ipoteca è una "garanzia" a favore di un creditore su un veicolo appartenente al debitore: i creditori possono tutelarsi iscrivendo un'ipoteca sul veicolo. L'ipoteca crea un vincolo sul veicolo senza impedire al proprietario l'utilizzo e la disposizione/vendita dello stesso. L'ipoteca, una volta iscritta, segue il veicolo fino all'estinzione del credito garantito, anche in presenza di successivi trasferimenti di proprietà.

Possibili rischi

Questa sezione contiene un estratto delle informazioni più importanti della nostra vasta banca dati in riferimento a questo veicolo. Si basa su tutti i dati che ci sono stati comunicati. Ulteriori informazioni su questo veicolo, compresi potenziali problemi, potrebbero non esserci state trasmesse.

Vincolo

Un vincolo è un atto formale che può bloccare l'utilizzo o la vendita di un'auto usata (ad esempio, tra i più comuni: fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, fallimento). Un vincolo può essere attivato in caso di infrazioni al Codice della Strada (ad es. guida in stato di ebbrezza), o al fine di riscuotere i crediti relativi a tasse o tributi non pagati (ad es. mancato pagamento del bollo, mancanza di un'assicurazione valida).