



Report dell'auto usata

MINI One

Identificativo del veicolo:

FK183LECarrozzeria:
BerlinaTipo di cambio:
ManualeCilindrata:
1496 cm³Tipo di carburante:
DieselPotenza del motore a
combustione:
70 kW / 95 CVTrazione:
Anteriore

Report creato il:

27/09/2025 alle 12:57:11

Scan QR code for [current version](#)Emissioni di CO2 combinate:
89 g/kmUltima immatricolazione
nota in Italia

Età del veicolo

**8 anni
2 mesi**

Basse emissioni di CO2



Come utilizzare questo report

Le informazioni di questo report si basano esclusivamente sui dati segnalati a CARFAX e resi disponibili al momento della richiesta. Il report potrebbe quindi contenere lacune o errori. Consigliamo di usare i report CARFAX sempre in combinazione con una prova su strada e un controllo da parte di un/una esperto/a. CARFAX tratta i dati personali esclusivamente in conformità con le leggi e le normative vigenti. Non è possibile in nessun momento trarre conclusioni su informazioni sensibili, quali nomi o indirizzi dei proprietari. I passaggi di proprietà possono includere anche minivolture (trasferimenti temporanei di proprietà ad un rivenditore solitamente per periodi brevi).



Possibili rischi

Danni

Questo veicolo ha subito un danno. Prima dell'acquisto, verifica con il venditore se è già stato riparato o effettua un controllo presso un meccanico specializzato.

● Danni

Importazione

Non risulta importato

● Nessun problema rilevato

Vincolo

Nessun fermo amministrativo, né altri vincoli, segnalati per questo veicolo (fonte ACI, informazione ricevuta il 27/09/2025).

[Cos'è un vincolo](#)

● Nessun problema rilevato


Ipoteca

Nessuna ipoteca segnalata per questo veicolo (fonte ACI, informazione ricevuta il 27/09/2025). [Cos'è un'ipoteca](#)

● Nessun problema rilevato

Riepilogo dei danni

16/06/2020 Danni segnalati



Area danneggiata:

- lato anteriore
- lato sinistro
- lato anteriore sinistro
- lato posteriore sinistro
- lato posteriore

Segnalato il:

16/06/2020

Segnalato in:

Italia


Gravità del danno:

Lieve

Tipo/causa del danno:

Atti vandalici

Controllo del chilometraggio



Nessun problema indicato: Le letture del chilometraggio riportate hanno una progressione logica. Non ci sono indicazioni di manipolazione. Purtroppo però non possiamo garantirlo, quindi ti consigliamo sempre di valutare in maniera critica il chilometraggio, ad esempio sulla base dei segni di usura, del numero di cambi d'olio o dei chilometri medi percorsi in un anno.

Proprietari **BETA****Proprietario 1 in Italia**

Anno di acquisto:	2017
Durata dell'utilizzo:	2 anni 11 mesi
Tipo di proprietario:	Persona fisica
Danni segnalati:	16/06/2020

Proprietario 2 in Italia

Anno di acquisto:	2020
Durata dell'utilizzo:	2 mesi
Tipo di proprietario:	Aziendale

Proprietario 3 in Italia

Anno di acquisto:	2020
Durata dell'utilizzo:	4 anni 7 mesi
Tipo di proprietario:	Persona fisica

Proprietario 4 in Italia

Anno di acquisto:	2025
Tipo di proprietario:	Aziendale

Storia del veicolo

Data	km	Dettagli
27/07/2017		Veicolo immatricolato in: Italia Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: persona fisica
16/06/2020		Danno riportato in Italia causato da atti vandalici
10/07/2020		Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: aziendale
08/10/2020		Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: persona fisica
12/08/2021	34.585 km	Revisione effettuata in: Italia
03/08/2023	64.977 km	Revisione effettuata in: Italia Revisione valida fino al 31/08/2025
28/05/2025		Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: aziendale
Il report di questa auto è basato su una banca dati di oltre 28 miliardi di eventi storici provenienti da 20 paesi europei, Stati Uniti e Canada. Nel complesso, conosciamo oltre un miliardo di veicoli in tutto il mondo.		

Dettagli Tecnici	
Motore e prestazioni	
Fuel type	Diesel
Potenza del motore a combustione	70 kW / 95 CV
Emissioni e Consumo	
Consumo combinato	3.4 l/100km
Emissioni di CO2 combinate	89 g/km
Standard europeo delle emissioni	Euro 6
Peso	
Tara	1.190 kg
Massimo carico	405 kg
Peso complessivo	1.595 kg
Dimensioni	
Lunghezza	3.821 mm
Larghezza	1.727 mm
Interasse	2.495 mm
Altre informazioni	
Categoria europea della carrozzeria	M1
Omologazione europea	e1*2007/46*1678*00
Numero di porte	3
Numero di posti a sedere	4

Glossario CARFAX

Basse emissioni di CO2

Classificazione di un veicolo in base alle sue emissioni di CO2. I veicoli con minori emissioni di CO2 sono considerati più ecologici e hanno un minore impatto sull'ambiente. Molti paesi hanno adottato un'aliquota fiscale più bassa per questi veicoli più efficienti.

Gravità del danno - Elevata

I danni con livello di gravità elevato interessano molteplici componenti del veicolo ed è probabile che il funzionamento e/o la sicurezza siano compromessi.

Gravità del danno - Lieve

In genere, i danni lievi sono di tipo estetico (quali ad esempio ammaccature o graffi), nella maggior parte dei casi richiedono solo un intervento di ricondizionamento e di solito non compromettono il funzionamento e/o la sicurezza del veicolo.

Gravità del danno - Media

un danno di media entità può interessare più componenti del veicolo e può comprometterne il funzionamento e/o la sicurezza.

Informazioni disponibili

Un'informazione CARFAX si riferisce a un evento in una data nel passato. È da tenere in considerazione che il report delle vetture di recente immatricolazione tende a includere meno informazioni. Stiamo lavorando costantemente per aggiungere più fonti di dati e informazioni cronologiche. Le informazioni saranno disponibili per 30 giorni dall'acquisto. Se durante questo periodo vengono segnalati nuovi eventi relativi al veicolo, l'utente avrà accesso diretto. Per questo motivo consigliamo di visualizzare il report sempre online, invece di stamparlo.

Ipoteca

Un'ipoteca è una "garanzia" a favore di un creditore su un veicolo appartenente al debitore: i creditori possono tutelarsi iscrivendo un'ipoteca sul veicolo. L'ipoteca crea un vincolo sul veicolo senza impedire al proprietario l'utilizzo e la disposizione/vendita dello stesso. L'ipoteca, una volta iscritta, segue il veicolo fino all'estinzione del credito garantito, anche in presenza di successivi trasferimenti di proprietà.

Possibili rischi

Questa sezione contiene un estratto delle informazioni più importanti della nostra vasta banca dati in riferimento a questo veicolo. Si basa su tutti i dati che ci sono stati comunicati. Ulteriori informazioni su questo veicolo, compresi potenziali problemi, potrebbero non esserci state trasmesse.

Vincolo

Un vincolo è un atto formale che può bloccare l'utilizzo o la vendita di un'auto usata (ad esempio, tra i più comuni: fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, fallimento). Un vincolo può essere attivato in caso di infrazioni al Codice della Strada (ad es. guida in stato di ebbrezza), o al fine di riscuotere i crediti relativi a tasse o tributi non pagati (ad es. mancato pagamento del bollo, mancanza di un'assicurazione valida).