



Report dell'auto usata

HYUNDAI Tucson

Identificativo del veicolo:

GD607PACarrozzeria:
SUV/MVPTipo di cambio:
AutomaticoCilindrata:
1598 cm³Veicolo ibrido:
Elettrica, BenzinaPotenza del motore a
combustione:
132 kW / 179 CVTrazione:
AnterioreEmissioni di CO2 combinate:
135 g/km

Report creato il:

27/09/2025 alle 12:33:20

Scan QR code for [current version](#)Ultima immatricolazione
nota in Italia

Età del veicolo

**4 anni
7 mesi**

Come utilizzare questo report

Le informazioni di questo report si basano esclusivamente sui dati segnalati a CARFAX e resi disponibili al momento della richiesta. Il report potrebbe quindi contenere lacune o errori. Consigliamo di usare i report CARFAX sempre in combinazione con una prova su strada e un controllo da parte di un/una esperto/a. CARFAX tratta i dati personali esclusivamente in conformità con le leggi e le normative vigenti. Non è possibile in nessun momento trarre conclusioni su informazioni sensibili, quali nomi o indirizzi dei proprietari. I passaggi di proprietà possono includere anche minivolture (trasferimenti temporanei di proprietà ad un rivenditore solitamente per periodi brevi).



Danni

● Danni

Non risulta importato

● **Nessun problema rilevato**

Nessun fermo amministrativo, né altri vincoli, segnalati per questo veicolo (fonte ACI, informazione ricevuta il 27/09/2025).

Cos'è un vincolo

● **Nessun problema rilevato**

Nessuna ipoteca segnalata per questo veicolo (fonte ACI, informazione ricevuta il 27/09/2025). [Cos'è un'ipoteca](#)

● Nessun problema rilevato

24/01/2024 Danni segnalati



Segnalato il:

- veicolo danneggiato su ogni lato

Gravità del danno:


Segnalato in:


Media

Italia

Tipo/causa del danno:

Atti vandalici





Proprietari BETA



Proprietario 1 in Italia	
Anno di acquisto:	2021
Durata dell'utilizzo:	4 anni 4 mesi
Tipo di proprietario:	Persona fisica
Danni segnalati:	24/01/2024
Proprietario 2 in Italia	
Anno di acquisto:	2025
Tipo di proprietario:	Aziendale

Storia del veicolo		
Data	km	Dettagli
17/02/2021		Veicolo immatricolato in: Italia Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: persona fisica
24/01/2024		Danno riportato in Italia causato da atti vandalici
30/01/2025	84.350 km	Revisione effettuata in: Italia Esito regolare Revisione valida fino al 31/01/2027
02/07/2025		Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: aziendale
Il report di questa auto è basato su una banca dati di oltre 28 miliardi di eventi storici provenienti da 20 paesi europei, Stati Uniti e Canada. Nel complesso, conosciamo oltre un miliardo di veicoli in tutto il mondo.		

Dettagli Tecnici	
Motore e prestazioni	
Hybrid vehicle	Elettrica, Benzina
Potenza del motore a combustione	132 kW / 179 CV
Potenza motore elettrico	Non disponibile
Potenza totale del sistema	Non disponibile
Emissioni e Consumo	
Consumo combinato	5.941 l/100km
Emissioni di CO2 combinate	135 g/km
Standard europeo delle emissioni	Euro 6
Peso	
Tara	1.639 kg
Massimo carico	536 kg
Peso complessivo	2.175 kg
Dimensioni	
Lunghezza	4.500 mm
Larghezza	1.865 mm
Interasse	2.680 mm
Altre informazioni	
Categoria europea della carrozzeria	M1
Omologazione europea	e5*2018/858*00001*00
Numero di porte	5
Numero di posti a sedere	5

Glossario CARFAX

Chilometraggio medio stimato

Il chilometraggio medio stimato è un calcolo del chilometraggio totale percorso da un veicolo equivalente ad uso privato. Non corrisponde al chilometraggio effettivo. Rispetto alla reale lettura del contachilometri, questo valore serve per indicare se l'auto ha percorso un numero di chilometri inferiore o superiore alla media. Inoltre, può aiutare a determinare meglio il valore del veicolo.

Gravità del danno - Elevata

i danni con livello di gravità elevato interessano molteplici componenti del veicolo ed è probabile che il funzionamento e/o la sicurezza siano compromessi.

Gravità del danno - Lieve

In genere, i danni lievi sono di tipo estetico (quali ad esempio ammaccature o graffi), nella maggior parte dei casi richiedono solo un intervento di ricondizionamento e di solito non compromettono il funzionamento e/o la sicurezza del veicolo.

Gravità del danno - Media

un danno di media entità può interessare più componenti del veicolo e può comprometterne il funzionamento e/o la sicurezza.

Informazioni disponibili

Un'informazione CARFAX si riferisce a un evento in una data nel passato. È da tenere in considerazione che il report delle vetture di recente immatricolazione tende a includere meno informazioni. Stiamo lavorando costantemente per aggiungere più fonti di dati e informazioni cronologiche. Le informazioni saranno disponibili per 30 giorni dall'acquisto. Se durante questo periodo vengono segnalati nuovi eventi relativi al veicolo, l'utente avrà accesso diretto. Per questo motivo consigliamo di visualizzare il report sempre online, invece di stamparlo.

Ipoteca

Un'ipoteca è una "garanzia" a favore di un creditore su un veicolo appartenente al debitore: i creditori possono tutelarsi iscrivendo un'ipoteca sul veicolo. L'ipoteca crea un vincolo sul veicolo senza impedire al proprietario l'utilizzo e la disposizione/vendita dello stesso. L'ipoteca, una volta iscritta, segue il veicolo fino all'estinzione del credito garantito, anche in presenza di successivi trasferimenti di proprietà.

Possibili rischi

Questa sezione contiene un estratto delle informazioni più importanti della nostra vasta banca dati in riferimento a questo veicolo. Si basa su tutti i dati che ci sono stati comunicati. Ulteriori informazioni su questo veicolo, compresi potenziali problemi, potrebbero non esserci state trasmesse.

Vincolo

Un vincolo è un atto formale che può bloccare l'utilizzo o la vendita di un'auto usata (ad esempio, tra i più comuni: fermo amministrativo, sequestro, pignoramento, fallimento). Un vincolo può essere attivato in caso di infrazioni al Codice della Strada (ad es. guida in stato di ebbrezza), o al fine di riscuotere i crediti relativi a tasse o tributi non pagati (ad es. mancato pagamento del bollo, mancanza di un'assicurazione valida).